



中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

“泄漏检测与修复” (LDAR)

2023 年第 2 季度

简报

编号: XS-2302-0460-L-2023124



2023

挥发性有机物 (VOCs)
“泄漏检测与修复” (LDAR)
工作报告

委托单位： 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石
化分公司
承担单位： 上海汉洁环境工程有限公司
编制时间： 二〇二三年七月六日



委托单位

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

公司地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区金河镇

联系人：马志远

联系电话：15849373501

承担单位

承担单位：上海汉洁环境工程有限公司

公司地址：上海市静安区共和新路 4718 弄 6 号楼 10 层

联系电话：021- 6698 6808

电子邮箱：li.minjia@haaenclean.com

第 2 季度检测摘要信息

一、受控密封点台账：

- 1.受控密封点总点数：173436 个
- 2.可达密封点数：172556 个
- 3.不可达密封点数：880 个

注：本周期检测前经现场排查，有 1327 个密封点被拆除，并新增 3696 个密封点，台账由 171067 个变更为 173436 个。

二、本周期检测统计：

- 1.检测密封点次：125223 个
- 2.检测可达密封点次：124343 个
- 3.检测不可达密封点次：880 个

三、泄漏修复统计

- 1.泄漏点次（泄漏率）：348 个（0.28%）
- 2.累计修复泄漏点数（修复率）：333 个（95.69%）
- 3.未修复泄漏点数（修复后泄漏率）：15 个（0.01%）

四、排放量统计

- 1.设备动静密封点排放量-维修前：12781.515 千克
- 2.设备动静密封点排放量-维修后：11276.381 千克
- 3.减排量：1505.134 千克



ET工厂（非正常工况废气治理）



LD（泄漏检测）



AR（泄漏修复）



便携式甲烷定量检测仪

上海汉洁环境工程有限公司

HaaenClean Environmental Engineering Co., Ltd.

www.haaenclean.com

上海总公司：

☎ 021 6698 6808 ✉ info@haaenclean.com

📍 上海市静安区共和新路4718弄6号楼10层

广州分公司：

☎ 1372 4366 342 ✉ kaylee.wang@haaenclean.com

📍 广东省广州市黄埔区护林路状元谷D栋301A