



运用数据力量
创造客户价值

中国石油天然气股份有限公司呼和浩特
石化分公司
泄漏检测与修复(LDAR)
2023 年第 4 季度周期性检测报告

编号: XS-2302-0460-L-2023354

挥发性有机物 (VOCs)
“泄漏检测与修复” (LDAR)
工作报告

委托单位： 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石
化分公司
承担单位： 上海汉洁环境工程有限公司
编制时间： 二〇二四年一月十三日



委托单位

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

公司地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区金河镇

联系人：李正芳

联系电话：134 5134 4157

承担单位

承担单位：上海汉洁环境工程有限公司

公司地址：上海市静安区共和新路 4718 弄 6 号楼 10 层

联系电话：021- 6698 6808

电子邮箱：li.minjia@haaenclean.com

第 4 季度检测摘要信息

一、受控密封点台账：

1.受控密封点总点数：175731 个

2.可达密封点数：174860 个（其中 167883 个密封点是常规检测，6977 个密封点是延长杆检测）

3.不可达密封点数：871 个

注：本周期检测前经现场排查，共新增 4522 个密封点并移除 2227 个密封点，台账由 173436 个变更为 175731 个。

二、本周期检测统计：

1.检测密封点次：132016 个

2.检测可达密封点次：131145 个（其中 124168 个密封点是常规检测，6977 个密封点是延长杆检测）

3.检测不可达密封点次：871 个

三、泄漏修复统计

1.泄漏点次（泄漏率）：335 个（0.25%）

2.累计修复泄漏点数（修复率）：309 个（92.24%）

3.未修复泄漏点数（修复后泄漏率）：26 个（0.02%）

注：本周期发现的 335 个泄漏点次中，动密封点（泵）共 2 个，泄漏率为 0.00%，静密封点（阀门、法兰、开口阀或开口管线、连接件）共 333 个，泄漏率为 0.25%。

四、排放量统计

- 1.设备动静密封点排放量-维修前：15107.570 千克
- 2.设备动静密封点排放量-维修后：14541.334 千克
- 3.减排量：566.236 千克



Leverage Data Power
Create Customer Value

上海汉洁环境工程有限公司

上海 | 惠州 | 广州 | 泉州 | 南通 | 天津

HaaenClean Environmental Engineering Co., Ltd.

☎ 021 6698 6808

🌐 www.haaenclean.com

✉ info@haaenclean.com

📍 上海市静安区共和新路4718弄6号楼10层

创新/奋斗/共赢
诚信/授权/责任

